



敬鵬公司大火案：平鎮二、三廠樓層高度差異



敬鵬 P2 & P3 1F 南側樓梯



三廠 南面(第三面)



北面(第一面)




資料來源：桃園市政府消防局就本案鑑定報告、敬鵬公司及本院依調查所得資料製作。

敬鵬公司建物外牆附掛風管、延燒及火勢



外掛風管均為可燃之聚丙烯(PP)材質



北面(第一面)



南面(第三面)

東面(第二面)



資料來源：內政部「1070428桃園市敬鵬工廠火災全方位檢討策進專案報告」及本院依調查所得資料製作。

敬鵬大火案-時序摘述

- 107年4月28日
- 21時15分-敬鵬公司火災警報警起
- 21時26分-消防局獲報
- 21時32分-消防局到達現場
- 21時42分-指揮官蘇文遠回報全面燃燒
- 21時44分-消防員至二廠4樓，
但未攜呼吸器且遇火舌而退出
- 21時50分-指揮官陳宏銓至二廠外圍因
安全門未開啟而無法進入
- 21時56分-指揮官陳宏銓下達人員撤出
- 21時57分-指揮官蘇文遠指示全員撤出
- 22時10分-啟動緊急應變救援小組(RIT)
、消防局至二廠4樓因火勢退出
- 107年4月29日
- 0時14分-發現受困消防員
- 0時29分-將隊員呂宗郁拉到出口
- 0時51分-救出第1名受困消防員(生還)
- 4時53分-救出第7名受困消防員(死亡)
- 5時6分、5時53分-2名外籍勞工(死亡)



一樓平面圖

安全門

東南面
出入口

風管



約21時50分
敬鵬引導指揮官
陳宏銓，因外圍
安全門未能開啟
而無法進入


二、三廠互通

最短路徑

消防局搜尋外勞
(警衛室旁樓梯前往二廠4樓)

第1次：21時44分
未攜呼吸器且遇火舌而退出

第2次：22時10分
因火勢而撤退



起火點
(三廠5樓)

西北面
出入口

- 4游耀陽
 - 5林尉熙
 - 6余佳昇
 - 7李翰霖
- 救出方向

佈線及RIT路徑

- 救援小組救援路徑
- 救援小組水線路徑
- 分隊水線路徑

- 1呂宗郁
 - 2林伯庭
 - 3游博瑜
- 救出方向

大門(警衛室)

東北面
出入口

資料來源：本院依調查所得
資料製作。

■ 桃園市政府消防局消防APP系統：平鎮三廠平面圖及出入口：
東北、東南、西北面共有三個出入口

