



照片 1、古蹟修復後原貌遭變更，屋脊粘黏消失不見(左)、窗戶型式變更且封閉(右)



照片 3、古蹟遭到不當修復



照片 4、文物遺失，原貌(左)、現況(右)